



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 178-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 42»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 178-6 от «25» февраля 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 42», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 86/1, (здание дошкольного образовательного учреждения)

Дата и время проведения проверки:

04.03.2019 с 12 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.  
07.03.2019 с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич

совместно с: Заведующий Ленецкая Людмила Андреевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 5 непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
2. <i>исполн марта ????</i>	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа в районе групп № 5, 6, 7, 9, 10, 8 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2024	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 6 на лестницу 3-го типа при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 6 на внутреннюю	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	

	лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,82 м.			
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационного выхода в районе группы № 3 в свету составляет менее 1,9 м, а именно: 1,82 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 3 при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
7. <i>Фигур.</i>	На объекте защиты помещение душевой комнаты расположенное в здании назначения функциональной пожарной опасности Ф1.1 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) на класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 (помещение складского назначения) (1 этаж в районе музыкального зала)	пп. «о» п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	03.06.2020	
8.	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	03.06.2020	



	электросветильных приборов менее 0,5 м. (коридор в районе музыкального зала, музыкальный зал, помещение пищеблока, спортивный зал, складское помещение чистого белья ).	требованиях пожарной безопасности"		
9.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 2 на лестницу 3-го типа при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,02 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
10.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 2 на внутреннюю лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,89 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
11.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору первого этажа при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,06 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
12.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 12 при числе	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	

	эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,04 м.			
13.	<p><i>доступ к месту забора изоботов</i></p> <p>На объекте защиты (модульные здания) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.5.4.3 СП 2.13130.2012 допускается использование огнезащитных покрытий и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.</p>	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2020	
14.	<p><i>сервисный персонал на объекте + здан</i></p> <p>На объекте защиты отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, для выполнения предназначенных ею функций.</p>	ч. 2 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2020	
15.	<p><i>лестница</i></p> <p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 9 на лестницу 3-го типа при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.</p>	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
16.	<p><i>лестница</i></p> <p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 9 на внутреннюю лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,73 м.</p>	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	



17.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 10 на лестницу 3-го типа при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
18.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 10 на внутреннюю лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,73 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
19.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 м, а именно 1,25 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
20. <i>линия</i>	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационного выхода в районе групп № 9, 10 в свету составляет менее 1,9 м, а именно: 1,75 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
21. <i>Табло Выход</i>	На объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п.5.2 отсутствует световое табло «Выход» над эвакуационным выходом из спортивного зала 1 этаж.	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2020	
22.	На объекте защиты в	ч. 4 ст. 53 ФЗ от	03.06.2020	

	<p>нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спортивного зала непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.</p>	<p>22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>		
<p>23.</p> <p><i>срочно</i></p>	<p>На объекте защиты помещение прачки назначения функциональной пожарной опасности Ф5.1 изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) на класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 (помещение складского назначения) (1 этаж в районе спортивного зала)</p>	<p>пп. «о» п. 23 Правила противопожарного режима в РФ</p>	<p>03.06.2020</p>	
<p>24.</p> <p><i>смет. блок. 20/20</i></p>	<p>На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение складского назначения Ф5.2 не отделено от помещения коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами</p>	<p>ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>03.06.2020</p>	



	огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (1 этаж складское помещение чистого белья)			
25.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору первого этажа в районе кладовой чистого белья при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,95 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
26.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 лестничная клетка 1 этаж не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
27.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 4 при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
28.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 4 на внутреннюю лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	

27.  
9-10 ч  
Делег. на объект



	составляет менее 1,2 м, а именно: 0,82 м.			
29.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 7 непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
30.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 7 на внутреннюю лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,79 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
31.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 8 на лестницу 3-го типа при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	
32.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 8 непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,89 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2020	

19 верь  
+ правильно

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)  
«07» марта 2019 г.  
М.Л.П.\*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич

Предписание на \_\_\_\_\_ стр. для исполнения получил:

  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» марта 2019 г.

  
(подпись)