



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gfn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 142-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 42»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 142-6 от «25» сентября 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 42», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 17/1,

Дата и время проведения проверки:

13.11.2017 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

15.11.2017 с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Ленецкая Людмила Андреевна заведующий

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

	выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте не храниться исполнительная документация на систему противопожарной защиты объекта, а именно отсутствует проектная документация на аварийное эвакуационное освещение.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.10.2018	
2.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №2)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
3.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №6)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
4.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов (группа №8)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
5.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент	01.10.2018	

	1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №9)	требованиях пожарной безопасности»		
6.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №10)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
7.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №11)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
8.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №12)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
9.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 коридоры 1-го этажа длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
10.	На объекте защиты	п. 20 Правила	01.10.2018	

	помещение кладовой, в группе № 11 (раздевалка), не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	противопожарного режима в РФ		
11.	На объекте защиты помещение кладовой пищеблоке, не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ	01.10.2018	
12.	На объекте защиты помещения электрощитовой на 1-м этаже, не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ	01.10.2018	
13.	На объекте защиты дверь в помещении кладовой, в группе № 11 (раздевалка), не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости.	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
14.	На объекте защиты дверь в кладовой помещении пищеблока не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости.	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
15.	На объекте защиты дверь в кладовой помещений музыкального зала не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости.	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
16.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в группе	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.10.2018	

	№ 1 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,79 м.	пожарной безопасности»		
17.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений игровой в раздевалку, группы № 1, в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
18.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки в коридор, группы № 1, в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,78м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
19.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в группе № 2 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,84м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
20.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, группы № 2, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
21.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 2 в раздевалку, в свету менее 1,2	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	

	м., а именно 0,88м.			
22.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки группы № 2 в коридор, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
23.	На объекте защиты отсутствуют показатели пожарной опасности на применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации (потолки в помещениях группы № 2 облицованы пенопластом, линолеум на путях эвакуации)	ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
24.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни группы № 3, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
25.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки в игровую группу № 3, в свету менее 1,2 м., а именно 0,78м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
26.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки в коридор группы № 3, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
27.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки в	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.10.2018	

	тамбур группы № 3, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м. и 0,76 м.	пожарной безопасности»		
28.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина основного эвакуационного выхода на 1-й этаж, при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
29.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни группы № 4, в свету менее 1,2 м., а именно 0,69м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
30.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений игровой в раздевалку, группы № 4, в свету менее 1,2 м., а именно 0,77м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
31.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки группы № 4, в коридор через тамбур, в свету менее 1,2 м., а именно 0,59м. и 0,84 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
32.	На объекте защиты отсутствуют показатели пожарной опасности на применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации (линолеум на путях эвакуации из коридора и раздевалки группы № 7 облицованы пенопластом)	ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
33.	На объекте защиты отсутствуют показатели пожарной опасности на	ч. 6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	01.10.2018	

	применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации (потолок на путях эвакуации из коридора группы № 4 облицован МДФ-панелями)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
34.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, группы № 5 выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,85м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
35.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений игровой в раздевалку, группы № 5 выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,75м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
36.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки группы № 5, непосредственно наружу, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 1,12м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
37.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 5 в коридор выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,85м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	

38.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки в коридор, группы № 6 выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
39.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений игровой в раздевалку группы № 6, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
40.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни, группы № 6, непосредственно наружу выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,87м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
41.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, группы № 6 выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
42.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни группы № 7 выполнена в свету менее	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	

	1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 чел., а именно 0,90м.			
43.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений игровой группы № 7 выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,87м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
44.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений игровой в раздевалку, группы № 7, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
45.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки в тамбур, группы № 7, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,87м. и 0,78м.; 0,77 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
46.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 7 в коридор выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
47.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.10.2018	

	помещений спальни в группе № 8 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,71м.	пожарной безопасности»		
48.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, группы № 8, в свету менее 1,2 м., а именно 0,78м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
49.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 8 на наружную лестничную клетку, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
50.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 9 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,74м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
51.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, группы № 9, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
52.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений раздевалки на лестничную клетку, группы № 9, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
53.	На объекте защиты в	ч. 4 ст. 53 ФЗ от	01.10.2018	

	нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в группе № 10 непосредственно наружу, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,88м.	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
54.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, в группе № 10, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,89м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
55.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 10, раздвижки на лестничную клетку, в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
56.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в группе № 11 на наружную л/к, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,84м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
57.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, в группе № 11, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
58.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический	01.10.2018	

	1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 11 в раздевалку группы № 12, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,79м.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
59.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в группе № 12 на наружную л/к, выполнена в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,85м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
60.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений спальни в игровую, в группе № 12, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
61.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 12 в коридор, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,88м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
62.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора группы № 12 на лестничную клетку, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,78м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	
63.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода в коридоре мед. части, выполнена в свету менее 1,2 м., а именно 0,86м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по
пожарному надзору - Старший инспектор отделения
НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам
ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней
службы Быкадоров Игорь Николаевич

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» ноября 2017 г.

✓
(подпись)